

Comune SUAPE destinatario			
Comune Destinatario	Comune Quartu Sant'Elena	Provincia Comune Destinatario	CA
Identificativo SUAP secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP	998	Ufficio Destinatario	Bacino Suap Quartu Sant'Elena

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione			
Ragione sociale	Fallimento Co.Pre.Dil. S.r.l.		
Codice fiscale	01123050922	Comune/Provincia sede legale	n.p.

Oggetto della comunicazione	
Tipologia	Parere preliminare
Oggetto	Richiesta di parere preventivo per eliminazione volumi abusivi e rimessione in pristino come da C. in sanatoria del 26/10/ 1988

Estremi del dichiarante			
Cognome	██████████	Nome	██████████
Qualifica	LEGALE RAPPRESENTANTE	Cod. fiscale	██████████
Indirizzo email o PEC	f32.2015cagliari@pecfallimenti.it	Telefono	

Procuratore			
Nominativo	██████████	██████████ fiscale	██████████

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo	VIALE EUROPA 56	Cap	09045
Comune	Comune Quartu Sant'Elena	Provincia	CA
Lotto	n.p.	Agglomerato	n.p.

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale	H118	Tipologia catasto	Catasto Fabbricati		
Foglio	1	Mappale	1176	Subalterno	n.p.

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste	
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa	f32.2015cagliari@pecfallimenti.it

Elenco dei moduli validi (2)

Stato documento Valido allegato alla pratica in prima presentazione

Nome modulo 01123050922-02062023-1852.629362

Nome file/Tipo 01123050922-02062023-1852.629362

Descrizione file Modulo di riepilogo

Codice di Controllo 33241962bb4a517cda07402621e7084829a5190fe45d1e678354fb0141bee7ce

Stato documento Valido allegato alla pratica in prima presentazione

Nome modulo F41

Nome file/Tipo F41.pdf

Descrizione file Parere preliminare

Codice di Controllo 5478ea2c9a412931e1748a70e3fbc5b2f1e7c6b625ef688c7add7d73adf55c04

Elenco degli allegati validi (18)

Nome allegato PAGAMENTO DIRITTI ART 41 LR 2016.pdf

Descrizione allegato PAGAMENTO DIRITTI ART 41 LR 2016

Codice di Controllo d60764e4ac233a4ab358b085f9d87478eee60ea096eb7e48dd4365fc10fa3866

Nome allegato TAV 13.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 13

Codice di Controllo cfa64fc7f748933e90491d3ba618b02eada87ec5b1cfb5306b960a775200c630

Nome allegato TAV 12.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 12

Codice di Controllo 719e23da1dcf4144f30d423e68da3aea34df12240015cbc0b25948e24a758b6f

Nome allegato TAV 11.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 11

Codice di Controllo fed36adca78e33d69c77d118d3da98f5c04d5d1e5ea3adbee303ff66a43cacf0

Nome allegato TAV 10.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 10

Codice di Controllo a8d1a7e7ae826e13b323ec2e21053cc5e58f5dd4470c3d7290a8813d6c0e9259

Nome allegato TAV 09.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 09

Codice di Controllo af7d97bb1929d262e6aa5391697e7b8576f09604e68ad33e93bf5cead33b7097

Nome allegato TAV 08.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 08

Codice di Controllo 64ab815d3512ff52212bd54ebaf41abfc74fb4f26d470cbadea622c4a748901d

Nome allegato TAV 07.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 07

Codice di Controllo f4c64883a8e5ae296bfded7d363692733c91286a72c5b9eb82a593caa6d037bf

Nome allegato TAV 06.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 06

Codice di Controllo 094d48b9bbc85d597dac4f3a1ec6e10d1b7a9d489ff71f77259853c5b27ae7e3

Nome allegato TAV 05.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 05

Codice di Controllo d7c2c53461944ffbf9e1c20006f3f29b89093cb390feed39b7df811769c1396c

Nome allegato TAV 04.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 04

Codice di Controllo 59d2ec2a7ae018ede41c283c2f05052d48a5bb24d59306f0f9a0e88889c350fd

Nome allegato TAV 03.dwf.p7m

Descrizione allegato TAV 03

Codice di Controllo 9b94e865dd5f1a10ea162326bf11309b6f5ce144e38d18d64bd4e4a0768aca83

Nome allegato TAV 02.dwf.p7m

Descrizione allegato	TAV 02
Codice di Controllo	0306f3b66aebbcfa6432dfb3ef8f1f68c6fdf634f557f4c9cffe2ee0812fea2d
Nome allegato	TAV 01.dwf.p7m
Descrizione allegato	TAV 01
Codice di Controllo	4c94f9dfaa7837690add1337bcead3af43ddae4fc7e319650dc8988722714510
Nome allegato	Richiesta Parere Fallimento Copredil.pdf.p7m
Descrizione allegato	relazione Tecnica per Richiesta Parere Fallimento Copredil
Codice di Controllo	4b5ff06a80a1e4fb399bb07464725146d0c81019a927610b72584d0fa31c8ce1
Nome allegato	Allegato Fotografico.pdf.p7m
Descrizione allegato	Allegato Fotografico
Codice di Controllo	9406d5c334d4ea4dad3d902577db19b313fa062293c5e79c6d3ba4015b38364b
Nome allegato	Allegato 1 - Progetti.pdf.p7m
Descrizione allegato	Allegato 1 - Progetti
Codice di Controllo	9d94009fea23e8fec5743086f06cd08cc81ce5e58dfbebadabe9a3875332ad0c
Nome allegato	PraticheSUAPE_F15.pdf.p7m
Descrizione allegato	Procura presentazione pratica
Codice di Controllo	5e49afce4409bdce96d6678332420c63da00b202391479cc260c9e26f4d9ab28