

# FALLIMENTO Rg.254/2021

## CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI DELL'ATTIVO

Perito Estimatore - P.Comm.Alessio Destro

### SCHEDE DI VALUTAZIONE - AUTOMEZZI

<b>Lotto</b> 36				<b>Valore di Stima</b> 2.500,00 €				
<b>Tipo</b> AUTOCARRO TIPO CARRO ATTREZZI				<b>Proprietà</b>		<b>Marca</b> FIAT IVECO	<b>Modello</b> 79 13 1B ISOLI	
<b>Colore</b> BIANCO / ROSSO		<b>Targa</b> EN GY	<b>Nr. Telaio</b> ZCFA7990002351686		<b>1° Immatr</b> 1984	<b>2° Immatr</b> 08/06/2009	<b>Km. Indicati</b> Non rilevabili	<b>Pneumatici</b> 40%
<b>Tappezzeria</b> TESSUTO	<b>Cilindrata</b> 5.499	<b>Kw</b> 95,68	<b>Alimentaz.</b> Gasolio	<b>Allestimento</b> VERRICELLO + CABINATO CON PEDANE INCLINABILI PER TRASP. AUTO				

#### Danni visibili

SEGNI DI CORROSIONE DA RUGGINE E DI USURA SU TUTTA LA CARROZZERIA E L'ALLESTIMENTO

#### Stato d'uso

ALLO STATO NON MARCIANTE PER BATTERIA SCARICA. SI PRESUME NECESSITI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA



<b>Lotto</b> 37				<b>Valore di Stima</b> 15.000,00 €				
<b>Tipo</b> AUTOCARRO FURGONATO				<b>Proprietà</b>		<b>Marca</b> Volkswagen	<b>Modello</b> CRAFTER 1° SERIE	
<b>Colore</b> BIANCO		<b>Targa</b> EC: EH	<b>Nr. Telaio</b> WV1ZZZ2F796005256		<b>Data Immatricolazione</b> 08/04/2010	<b>Km.</b> 154.494	<b>Portata Kg</b> 1.435	<b>Pneumatici</b> 70%
<b>Tappezzeria</b> Tessuto	<b>Cilindrata</b> 2.461	<b>Kw</b> 100	<b>Alimentaz.</b> Gasolio	<b>Classe Em.</b> Euro 4	<b>Allestimento</b> FURGONE CHIUSO CON 2 PORTELLONI POSTERIORI			

#### Danni visibili

PARAURTI ANTERIORE DANNEGGIATO - LIEVE AMMACCATURA SU FIANCATA SX

#### Stato d'uso

ALLO STATO MARCIANTE ED IN DISCRETE CONDIZIONI GENERALI. SI PRESUME NECESSITI DI MANUTENZIONE ORDINARIA



Il Perito Estimatore - P.Comm.Alessio Destro