



ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione n 97/2024 - G.E.: DOTT. STEFANO PALMACCIO promossa da: XXXXXXX

contro: indicazione omessa: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 174, comma 9

7 11 11 11 11 1	/ I / \ I / I / I	/ 11 11 11 /1 / 1 / 1
Immobile	Tipo: Appartamento	GIODIZIAN
COMUNE	Cerveteri - RM	
VIA / CIVICO	Via di Ceri, 105 (già 139)	
PIANO/INTERNO	Piano terra/ int. 4	
	UNITÀ AMBIENTALE	SUPERF. CALPESTABILE
CTC	Piano terra H=2,85ml	
NO I E	Soggiorno/Pranzo con angolo cottura	Mq 29,16
	Camera	Mq 14,11
	Bagno	Mq 4,73
TOTALE SUPERFICIE		Mq 48,00
ACCESSORI DELL'IMMOBILE		SUPERF. CALPESTABILE
Piano terra		AOIL
GIUDIZ	ARE Giardino (corte esclusiva)	Mq 39,91 GUDIZAH
CONFINI		

Confinante con appartamento int. 2, int. 3 e distacco su altra proprietà.

VILIDIZIA DIE®

DATI	$C\Lambda T\Lambda C$	TATI	ATTII	A T T	NCFII

Foglio	p.lla	Sub.	Zona	Categ	Classe	Consist	Superficie	Rendita
CTE			cens.		^	STE	catastale	
JDIZIAI 298	6 (giardino) 164 (abitazione)	507 (giardino) 504 (abitazione)	6	A4	5	3, 5vani	Totale: mq 58 Escl. aree scoperte: mq 54	Euro 334,41

Indirizzo: Via di Ceri n.139 – interno 4 - Piano terra

CARATTERISTICHE INTERNE

Propedeuticamente alla descrizione dell'immobile, si precisa che lo stesso si sviluppa al piano terra e fa parte di un fabbricato di più ampia consistenza. E' dotato di impianto idrico-sanitario e fognario e di impianto elettrico ma al momento del sopralluogo l'impianto idrico ed elettrico risultavano staccati; è presente l'impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria con caldaia murale esterna a GPL la cui bombola è interrata nel giardino di proprietà. La cucina è provvista di impianto a gas.

Internamente, lo stato di conservazione e manutenzione nel suo complesso è definibile "normale"; il pavimento del soggiorno/pranzo e angolo cottura risulta essere realizzato con piastrelle di gres porcellanato così come il rivestimento del bagno e dell'angolo cottura, mentre quello della camera risulta essere in parquet; le pareti sono intonacate e tinteggiate; gli infissi sono in alluminio con vetro camera munite di persiane ed inferriate in ferro.

CARATTERISTICHE ESTERNE

All'abitazione si accede da Via di Ceri dal 97 al 107 percorrendo un vicolo interno che porta al civ. 105 dove al piano terra è collocato l'appartamento con accesso carrabile e pedonale indipendenti. Il giardino risulta pavimentato e con muretti perimetrali in mattoni non intonacati e in parte sovrastati da rete in fil di ferro.

L'immobile è caratterizzato da una tipologia edilizia in linea con accessi al piano terra indipendenti; esternamente ha una finitura ad intonaco; il balcone sovrastante l'ingresso all'appartamento risulta degradato in più parti.

Relativamente al sito in cui risulta essere ubicato l'immobile, si precisa che il complesso immobiliare di cui fa parte è situato in zona periferica del Comune di Cerveteri in località Borgo S. Martino - Quarto del Moscone.

Art. 10 D.P.R. 633/1972 – Vendita soggetta/esente dalle imposte

Immobile abitativo la cui vendita è esente dal pagamento dell'IVA (Concessione Edilizia in Sanatoria n. 3 del 26/08/2008).

SUPERFICIE CATASTALE

• Superficie commerciale (la presente scheda dovrà essere ripetuta per ogni immobile pignorato)

Immobile: Abit	azione	Sup. lorda (mq)	Ragguagliamento (DPRn138/1998)	Sup. ragguagliata
Piano Terra (a	bitazione)	Mq 53,35	100% muri perimetrali 50% muri confinanti	Mq 53,35
Accessori	Giardino AS E	Mq 41,95	10%	Mq 4,19
GIUDIZIARIE®			Superficie commerciale	Mq 57,54

STATO OCCUPATIVO DELL'IMMOBILE

Immobile: Appartamento

ASTE GIUDIZIARIE®

GIUDIZIARIF

Il compendio pignorato è nel possesso del debitore esecutato









