TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Sciscione Giuseppe, nell'Esecuzione Immobiliare 114/2018 del R.G.E.

promossa da
**** Omissis ****
contro
**** Omissis ****
**** Omissis ****







SOMMARIO

Incarico	3
Premessa	3
Descrizione	3
Lotto Unico	3
Completezza documentazione ex art. 567	3
Titolarità	3
Confini	4
Consistenza	4
Cronistoria Dati Catastali	
Dati Catastali ZARE IT	5
Precisazioni	6
Patti	6
Stato conservativo	6
Parti Comuni	6
Servitù, censo, livello, usi civici	6
Caratteristiche costruttive prevalenti	6
Stato di occupazione	7
Provenienze Ventennali	
Formalità pregiudizievoli	8
Normativa urbanistica	9
Regolarità edilizia	9
Vincoli od oneri condominiali	
Stima / Formazione lotti	10
Riserve e particolarità da segnalare	11
Riepilogo bando d'asta	13
Lotto Unico	13
Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare 114/2018 del R.G.E.	14
Lotto Unico	14
Formalità da cancellare con il decreto di trasferimento	15



INCARICO

In data 07/08/2018, il sottoscritto Arch. Sciscione Giuseppe, con studio in Pagani, 2 - 04015 - Priverno (LT), email arch.pinosciscione@libero.it, PEC giuseppe.sciscione@archiworldpec.it, Tel. 338 2967422, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 19/09/2019 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

Bene N° 1 - Villetta ubicata a Cisterna di Latina (LT) - Via Milano, 35, piano terra



Villino unifamiliare con annesso giardino e box auto di pertinanza

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

LOTTO UNICO

Il lotto è formato dai seguenti beni:



• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Cisterna di Latina (LT) - Via Milano, 35, piano terra

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/2)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/2)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:



• **** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni.



CONFINI

L'immobile confina ad est con Via Milano, a sud con Via Genova, a ovest con fosso Speranza e a nord con proprietà **** Omissis **** o aventi causa.



Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Villino	104,56 mq	126,00 mq	1,00	126,00 mq	292,00 m	terra
Veranda	15,50 mq	15,60 mq	0,95	14,82 mq	292,00 m	terra
Balcone scoperto	2,00 mq	2,00 mq	0,25	0,50 mq	0,00 m	
Autorimessa	13,14 mq	17,85 mq	1,00	17,85 mq	2,50 m	terra
Giardino	1300,00 mq	1351,00 mq	0,18	243,18 mq	0,00 m	
	402,35 mq					
Incidenza condominiale:				0,00	%	
	Super	rficie convenzion	ale complessiva:	402,35 mq		

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 11/10/1975 al 10/04/2006	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 24, Part. 262 Categoria A7 Cl.1, Cons. 5,5 vani Superficie catastale 130 mq Rendita € 369,27 Piano t
Dal 11/10/1975 al 10/04/2006	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 24, Part. 263 Categoria C6 Cl.1, Cons. 13 MQ Superficie catastale 18 mq Rendita € 13,43 Piano t
Dal 11/10/1975 al 10/04/2006	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 24, Part. 263 Categoria C6

		Cl.1, Cons. 13 MQ
		Superficie catastale 18 mq
		Rendita € 13,43
		Piano T
Dal 11/10/1975 al 10/04/2006	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 24, Part. 262
		Categoria A7 Cl.1, Cons. 5,5 vani
		Superficie catastale 130 mq Rendita € 369,27
		Piano T
Dal 10/04/2006 al 23/04/2018	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati
		Fg. 24, Part. 263
		Categoria C6
A OTE		Cl.1, Cons. 13 MQ
		Superficie catastale 18 mq Rendita € 13,43
	11	Reliuita € 15,45
Dal 10/04/2006 al 23/04/2018	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati
		Fg. 24, Part. 262
		Categoria A7
		Cl.1, Cons. 5,5 vani
		Superficie catastale 130 mq
		Rendita € 369,27
		Piano T
Dal 10/04/2006 al 23/04/2018	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati
		Fg. 24, Part. 263
		Categoria C6
		Cl.1, Cons. 13 MQ
		Superficie catastale 18 mq
		Rendita € 13,43
		Piano T
Dal 10/04/2006 al 23/04/2018	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati
2 20, 51, 200 0 20, 51, 2010		Fg. 24, Part. 262
	A CTF	Categoria A7
	H ADIE	Cl.1, Cons. 5,5 vani
		Superficie catastale 130 mq
	(SILI)I/IARIE	Rendita € 369,27
	O TO DIZIT (TKIE)	Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi			Dati di classamento								
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	24	262			A7	1	5,5 vani	130 mq	369,27 €	T	
	24	263			C6	1	13 MQ	G ^{18 mq}	13,43 €	$ E^{T} $	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

In seguito ad attenta analisi cartacea e da attento sopralluogo effettuato, si è riscontrata la non corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi dovuto alla diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità immobiliare. Detta non corrispondenza è dovuta allo spostamento di alcune tramezzature interne ed al cambio funzionale di alcune stanze che hanno portato alla creazione di una unità immobiliare diversa da quella in atti.

Pertanto risulta necessaria la presentazione presso l'Agenzia del Territorio di istanza di allineamento per diversa distribuzione degli spazi interni attraverso una pratica DOCFA.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'Art. 567, secondo comma del C.P.C.

Sono stati richiesti poi presso l'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cisterna di Latina il certificato di residenza e stato civile degli esecutati da cui si evince che gli stessi sono residenti allo stesso indirizzo dell'immobile oggetto di esecuzione immobiliare e che gli esecutati risultano essere coniugi e nello stato della comunione dei beni.

PATTI

L'immobile risulta essere occupato dai Sig.ri **** Omissis **** e **** Omissis **** esecutati e dai figli degli stessi.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile risulta essere ben curato e mantenuto per quanto riguarda l'interno, mentre per la parte esterna e la recinzione, avrebbero bisogno di un'opera di manutenzione ordinaria in quanto gli intonaci esterni presentano delle zone ammalorate.

Il garage, distaccato dalla villetta, presenta anch'esso dei segni di ammaloramento da poca manutenzione oltre ad una lesione nella muratura dovuta a fondazioni gettate in strati superficiali come anche dichiarato dal Sig. **** Omissis **** durante il sopralluogo.

PARTI COMUNI

L'immobile pignorato non risulta inserito in alcun contesto condominiale ne avere parti comuni con altre unità immobiliari.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.



Gli immobili oggetto di pignoramento si presentano in uno stato conservativo non buono per la parte esterna in quanto sono visibili i segni di una manutenzione ordinaria che non viene fatta da qalche tempo, gli interni, almeno per il villino, risultano essere invece ben curati e mantenuti.

Gli stessi risultano essere costiruiti nel seguente modo:

- Le fondazioni del villino e del garage distaccato sono del tipo a cordolo su massicciata di pietrame.
- Entrambi gli immobili hanno facciate libere sulle quattro esposizioni.
- Le altezze utili interne sono rispettivamente di metri 2,92 per per il villimo e di metri 2,20 media per il garage.
- Le strutture portanti verticali di entrambi gli edificio sono costiruiti da murature in blocchi di tufo squadrati, il villino presenta poi un pilastro in cemento armato posto allo spigolo sud-est della struttura a costituire una veranda aperta su due lati che da accesso al villino.
- I solai del villino sono del tipo latero cementizi gettati in opera sia il solaio di calpestio che di copertura che risulta essere non praticabile e rifinito con la sola guaina asfaltica, il garage la copertura è sempre del tipo latero cementizio gettato in opera ma a tetto a due falde ed è rifinito con tegole in laterizio. Lo stesso locale risulta privo di solaio di calpestio ma presenta una pavimentazione in battuto di cemento.
- Le pareti esterne sono costituite da muratura portante in blocchi di tufo squadrati e rifiniti esternamente con rinzaffo di intonaco rustico e tinteggiato al quarzo plastico, mentre internamente esse sono rifinite con intonaco civile e tinteggiate con tempere per interno. Le pareti interne sono costituite da mattoni forati e rifinite al pari di quelle portanti. Alcune pareti presentano rifinitura con tinte di pregio tipo marmorino. La cucina ed i servizi igienici sono rifiniti con maiolicati per un'altezza di circa metri 1,80.
- I pavimenti sono im piastrelle in ceramica tipo monocottura per tutte lestanze del villino ed in battuto di cemento per il garage.
- Il villino è fornito di infissi esterni costituiti da portone di ingresso in metallo blindato e rifinito con pannello in legno. Le finestre, in legno massello essenza pino russo, hanno vetri ad uno strato e sono protetti da persiame avvolgibili in pvc con zanzaniere in metallo a protezione degli insetti. Le porte interne sono in legno tamburrato essenza noce. Il garage ha porta in lamiera di metallo basculante e finestra in alluminio anodizzato.
- Le scale, sia quella principale di accesso alla veranda che quella sul retro, sono in cemento gettato in opera e rifinite con lastre di marmo.
- Lo stabile risulta fornito di impianto elettrico sottotraccia, impianto di adduzione idrica che si approvvigiona dalla condotta del consorzio Castelverde e scarica nella condotta fognaria comunale. Il riscaldamento avviene tramite radiatori in aluminio i quali ricevono acqua calda da un termocamino che fornisce anche acqua calda sanitaria. La stessa viene fornita anche da impianto ausiliario a caldaia alimentata a gas gpl. Il garage è fornito del solo impianto elettrico.
- L'immobile è circondato da un ampio gardino di circa 1300 metri quadrati recintato per tre lati con muretto in blocchi di tufo squadrati con sovrastante rete metallica e paletti in ferro per circa metri 2,00 totali, il quarto lato, quello che affaccia su Via Milano, è chiuso da muro di recinzione di circa metri 2,00 costituito da muratura di blocchi squadrati di tufo ed intonacato come la facciata del villino. Sullo stesso muro sono presenti due cancelli, uno carrabile ed uno pedonale fornito di pensilina in cemento armato con copertura a tetto a due falde inclinate. Entrambe i cancelli sono in ferro battuto.

STATO DI OCCUPAZIONE

Gli immobili risultano occupati dai Sig.ri **** Omissis **** e **** Omissis **** coniugi esecutati e dai rispettivi figli.



PROVENIENZE VENTENNALI

					-8		
Periodo	Proprietà	Atti GIUDIZIARIE.it					
Dal 10/11/1975 al 10/04/2006	**** Omissis ****		compra				
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°		
			11/10/1975	89501			
V C-		5	Trasci	rizione			
A3	ZIARIE.it	Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.		
GIUL	IZIAKIEII						
			Registi	razione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°		
Dal 10/04/2006 al 23/04/2018	**** Omissis ****		compra	vendita			
, ,		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°		
			10/04/2006	50785	27350		
			Trasci	rizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.		
			ZIADIE I†				
		Registrazione					
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°		

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Latina aggiornate al 29/10/2019, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• **Ipoteca Volontaria** derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo

Iscritto a Latina il 14/04/2006

Reg. gen. 13246 - Reg. part. 3424

Importo: € 232.500,00 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura Rogante: Notaio Pugliese Antonio

Data: 10/04/2006 N° repertorio: 50786 N° raccolta: 27351

Trascrizioni UDIZIARIE. it

• Atto tra vivi - compravendita

Trascritto a Latina il 14/04/2006 Reg. gen. 13245 - Reg. part. 7442 Quota: 1/1 A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Verbale di Pignoramento Immobili

Trascritto a Latina il 23/04/2018 Reg. gen. 9501 - Reg. part. 6803 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

NORMATIVA URBANISTICA

Dalla analisi della documentazione presente in atti è seguita l'attenta verifica e conferma della stessa per il tramite della documentazione progettuale ed urbanistica del Comune di Cisterna di Latina, si evince che lo stesso è dotato di Piano regolatore Generale approvato con D.G.R. del 09.03.1976 n°893 e s.m.i. fino alla approvazione della Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi di cui alla L.R. 28/80. Si è rilevato che l'immobile oggetto della presente esecuzione immobiliare ricade, in base alla suddetta Variante Speciale, all'interno della Zona di Recupero Urbanistico rientrante nel Nucleo "Piano Rosso" di cui alla Delibera di Giunta della Regione Lazio del 16.12.2011 n°593. Quest'ultima inquadra l'immobile all'interno di una zona urbanistica con destinazione abitativa e servizi annessi.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

L'immobile risulta sanato ai sensi della Legge 28.02.1985 n°47 dietro Istanza prodotta presso il Comune di Latina prot. 020588 del 02.04.1986 dal Sig. **** Omissis **** precedente proprietario

dell'immobile. A seguito di detta istanza è stata rilasciata, sempre dal Comune di Latina, Concessione in Sanatoria n°470/c del 23.12.2005.

E' da precisare che detta concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata dal Comune di Latina invece che dal Comune di Cisterna di Latina in quanto la zona di cui al Nucleo "Piano Rosso" della Variante Speciale di Recupero dei nuclei abusivi in cui si trova lo stabile in oggetto confina con il territorio del Comune di Latina, anzi per una porzione di esso gli appartiene. La Concessione Edilizia in Sanatoria è comunque ritenuta valida dal Comune geografico su cui insiste lo stabile ancorchè rilasciata da altro ente territoriale.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:



• **Bene N° 1** - Villetta ubicata a Cisterna di Latina (LT) - Via Milano, 35, piano terra Villino unifamiliare con annesso giardino e box auto di pertinanza Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 24, Part. 262, Categoria A7 - Fg. 24, Part. 263, Categoria C6

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Valore di stima del bene: € 229.300,03

Per la valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico - comparativo, attribuendo valori unitati desunti direttamente dal locale mercato immobiliare con riferimento a consimili immobili della zona di cui si conoscono i prezzi ordinariamente praticati.

Dalle indagini effettuate, risulta che il prezzo unitario per costruzioni assimilabili a quella in oggetto è pressochè in linea con quello complessivamente calcolato e corrisponde ad € 1370,00/mq per il villino;

€ 500,00/mg per l'autorimessa e ad € 17,50/mg per il giardino con recinzione.

Ora non essendo richiesto il valore dei singoli elementi che compongono l'immobile ma il suo valore totale, non si è potuto fare altro che dividere il montante geneale del valore dello stabile per la superficie data dagli elementi che lo compongono, rapporto questo che ha dato vita al valore di € 569,9018/mq da inserire nel calcolo dell valore generale dell'imobile ai fini della stima.

Pertanto l'importo al metro quadro scaturisce da una media pesata e ponderata di tutti gli elementi che compongono l'oggetto di questa esecuzione immobiliare.

Ora secondo quanto riportato nella sezione "Dati Catastali", alla somma calcolata nella presente sezione vanno detratti gli importi per la redazione e presentazione della pratica DOCFA necessaia per l'allineamento catastale quantificati in €. 1.200,00.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Villetta Cisterna di Latina (LT) - Via Milano, 35, piano terra	402,35 mq	569,90 €/mq	€ 229.300,03	100,00%	€ 229.300,03
				Valore di stima:	€ 229.300,03

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE

Dall'analisi della documentazione sono emerse le seguenti particolarità da segnalare:

- la prima è che la concessione in edilizia in sanatoria di cui alla L 47/85 riguardante l'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare è stata rilasciata, dietro istanza prodotta, dal Comune di Latina anzichè dal Comune di Cisterna di Latina luogo geografico questo su cui insiste l'immobile. L'atto comunque è ritenuto valido dal Comune di Cisterna di Latina come dichiarato dalla commissione condoni edilizi interrogata sull'argomento.
- la seconda è che la documentazione catastale riguardante l'immobile non corrisponde alla realtà dei luoghi, infatti la distribuzione interna delle stanze non collima con la planimetria catastale presenti in atti. Inoltre, sempre dalla documentazione, si evince che sull'atto di compravendita non è stata individuata con foglio e particella la corte (terreno su cui insistono gli stabili)ne tantomeno sulla mappa catastale essa risulta graffata con le particelle che individuano gli iimobile venduti, fattore

questo che le collegherebbe e che quindi ne sancirebbe la compravendita con il medesimo atto. Percui effettuando visure catastali con foglio e particella che individuano la corte, essa non risulta presente in atti, medesimo risultato otterremmo interrogando la banca dati catastale con il nominativo degli esecutati.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Priverno, li 06/04/2020

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Sciscione Giuseppe

ELENCO ALLEGATI:

- ✓ N° 1 Foto documentazione fotografica (Aggiornamento al 18/12/2019)
- ✓ N° 1 Altri allegati istanza di condono edilizio l.47/85 (Aggiornamento al 05/11/2019)
- ✓ N° 1 Concessione edilizia concessione edilizia in sanatoria (Aggiornamento al 05/11/2019)
- ✓ N° 1 Planimetrie catastali planimetria catastale villino (Aggiornamento al 31/10/2019)
- ✓ N° 1 Planimetrie catastali planimetria catastale box (Aggiornamento al 31/10/2019)
- ✓ N° 1 Estratti di mappa planimetria catastale area (Aggiornamento al 31/10/2019)
- ✓ N° 1 Altri allegati verbale di sopralluogo (Aggiornamento al 18/12/2019)
- ✓ N° 1 Altri allegati ricevuta invio perizia parte procedente (Aggiornamento al 06/04/2020)
- ✓ N° 1 Altri allegati ricevuta invio perizia parte esecutata (Aggiornamento al 06/04/2020)
- ✓ N° 1 Altri allegati ricevuta invio perizia custode giudiziario (Aggiornamento al 06/04/2020)





RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO UNICO

• **Bene N° 1** - Villetta ubicata a Cisterna di Latina (LT) - Via Milano, 35, piano terra Villino unifamiliare con annesso giardino e box auto di pertinanza Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 24, Part. 262, Categoria A7 - Fg. 24, Part. 263, Categoria C6

L'immobile viene posto in vendita il diritto di **Proprietà** per (1/1)Destinazione urbanistica: Dalla analisi della documentazione presente in atti è seguita l'attenta verifica e conferma della stessa per il tramite della documentazione progettuale ed urbanistica del Comune di Cisterna di Latina, si evince che lo stesso è dotato di Piano regolatore Generale approvato con D.G.R. del 09.03.1976 n°893 e s.m.i. fino alla approvazione della Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi di cui alla L.R. 28/80. Si è rilevato che l'immobile oggetto della presente esecuzione immobiliare ricade, in base alla suddetta Variante Speciale, all'interno della Zona di Recupero Urbanistico rientrante nel Nucleo "Piano Rosso" di cui alla Delibera di Giunta della Regione Lazio del 16.12.2011 n°593. Quest'ultima inquadra l'immobile all'interno di una zona urbanistica con destinazione abitativa e servizi annessi.







SCHEMA RIASSUNTIVO ESECUZIONE IMMOBILIARE 114/2018 DEL R.G.E.

LOTTO UNICO

Bene N° 1 - Villetta							
Ubicazione:	Cisterna di Latina (LT) - Via Milano, 35, piano terra						
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1				
Tipologia immobile:	Villetta Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 24, Part. 262, Categoria A7 - Fg. 24, Part. 263, Categoria C6	Superficie	402,35 mq				
Stato conservativo:	L'immobile risulta essere ben curato e mantenuto per quanto riguarda l'interno, mentre per la parte esterna e la recinzione, avrebbero bisogno di un'opera di manutenzione ordinaria in quanto gli intonaci esterni presentano delle zone ammalorate. Il garage, distaccato dalla villetta, presenta anch'esso dei segni di ammaloramento da poca manutenzione oltre ad una lesione nella muratura dovuta a fondazioni gettate in strati superficiali come anche dichiarato dal Sig. **** Omissis **** durante il sopralluogo.						
Descrizione:	Villino unifamiliare con annesso giardino e box auto di pertinanza						
Vendita soggetta a IVA:	NO NO						
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI						
Stato di occupazione:	Gli immobili risultano occupati dai Sig.ri **** Omissis ** rispettivi figli.	** e **** Omissi	s**** coniugi esecutati e dai				







FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Iscrizioni

• **Ipoteca Volontaria** derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo

Iscritto a Latina il 14/04/2006 Reg. gen. 13246 - Reg. part. 3424

Importo: € 232.500,00 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura Rogante: Notaio <mark>Puglies</mark>e Antonio

Data: 10/04/2006 N° repertorio: 50786 N° raccolta: 27351

• Verbale di Pignoramento Immobili

Trascritto a Latina il 23/04/2018 Reg. gen. 9501 - Reg. part. 6803 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis **** Formalità a carico della procedura





