

Dott. Agronomo Giovanni Ruta

C.da Olivieri Strada vicinale 23 - 97019 Vittoria (RG)

Cell: 339-8609257 - E-mail: giovanniruta.agronomo@gmail.com - Pec: g.ruta@conafpec.it

C.F.: RTUGNN82E25M088L - P. IVA: 01494960881

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

**ALLEGATI ALLA
RELAZIONE
DEL PERITO ESTIMATORE**

Procedura esecutiva immobiliare 29/2022

Giudice delle esecuzioni Dott. Gilberto Orazio Rapisarda

Perito estimatore Dott. Agronomo Giovanni Ruta

Custode Avv. Serafino Alfano

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Creditore procedente:



Debitori eseguiti:



Vittoria, 04.11.2022

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

IL P.E.

Dott. Agronomo Giovanni Ruta

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



1. Premessa:

In data **21.03.2022** il GE Dott. Gilberto Orazio Rapisarda ha nominato il sottoscritto Dott. Agronomo Giovanni Ruta iscritto al n. 477 del registro di anzianità dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ragusa con studio in Vittoria Contrada Olivieri – Strada Vicinale 23 snc, quale perito estimatore nella causa di esecuzione immobiliare iscritta al fascicolo **29-2022** del Tribunale di Ragusa e custode giudiziario l'Avv. Serafino Alfano, notificata in data 21.03.2022.

In data **22.03.2022** ho accettato l'incarico prendendo conoscenza del mandato ricevuto.

Nella procedura esecutiva immobiliare **29-2022** del Tribunale di Ragusa il creditore procedente [REDACTED] rappresentato dall'Avv. [REDACTED] sottoposto ad esecuzione forzata i beni dei debitori esecutati: [REDACTED]

Ho individuato un lotto unico, posseduto in piena proprietà indivisa dai debitori esecutati: un appezzamento di terreno in cui insiste un fabbricato abusivo, censito d'Ufficio in NCEU con planimetria assente e non riportato nell'estratto di mappa, tre impianti serricoli in disuso ed un casotto con pozzo non oggetto di pignoramento.

2. Allegati planimetrici e fotografici:

Il presente allegato planimetrico di **6 figure e 16 immagini fotografiche** fa parte integrante della relazione di stima; depositato secondo quanto previsto nelle Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto- legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Vittoria, 04.11.2022

IL P.E.

Dott. Agronomo Giovanni Ruta



Comune: (RG) RAGUSA/A
Foglio: 182




Figura 1 Lotto unico – Estratto di mappa Foglio 182 Ragusa

ASTE
GIUDIZIARIE.it





Figura 2 Lotto unico – Foto aerea Google





Figura 3 Lotto unico – Foto aerea Google



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Planimetria assente – attribuzione di RC presunta

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

incur 01
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 28/03/2022 - Comune di RAGUSA(H163) - < Sez. urbana A - Foglio 182 - Particella 494 - Subalterno 1 >
CONTRADA RANDELLO n. SNC Piano T

Ultima planimetria in atti

Data: 28/03/2022 - n. T108965 - Richiedente: RTUGNN82E25M088L

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Figura 4 Lotto unico – Planimetria catastale assente – attribuzione RC presunta Foglio 182 Ragusa particella 494 sub 1 cat. C6.

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Comune di Ragusa
Foglio 182
Contrada Randello
Planimetria generale





Figura 5 Lotto unico - Planimetria generale e superfici fabbricato e serre



10,25

SUPEFICIE LORDA
EDIFICATA
FABBRICATO
ABUSIVO
78,41 mq

7,65



Comune di Ragusa
Foglio 182

Contrada Randello

Planimetria
fabbricato abusivo

Figura 6 Lotto unico – Planimetria rilievo fabbricato abusivo



Foto 1 Lotto unico – Accesso ai beni dalla SP 19 e strada vicinale cava Randello



Foto 2 Lotto unico – Accesso ai beni dalla particella 244





Foto 3 Lotto unico – Porzione di terreno incolto particella 7 a confine con la strada vicinale



Foto 4 Lotto unico – Porzione di terreno incolto particella 7 a confine con la strada vicinale





Foto 5 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista esterna



Foto 6 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista esterna

ASTE
GIUDIZIARIE.it





Foto 7 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista esterna



Foto 8 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista esterna






Foto 9 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista interna



Foto 10 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista interna






Foto 11 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista interna bagno



Foto 12 Lotto unico – Fabbricato abusivo e non censito particella 7 – vista interna





Foto 13 Lotto unico – Serra 1 particella 7 e casotto con pozzo particella 245 non oggetto di pignoramento



Foto 14 Lotto unico – Casotto con pozzo particella 245 non oggetto di pignoramento e serra 2 particella 7





Foto 15 Lotto unico – Serra 3 particella 7



Foto 16 Lotto unico – Vista interna serra particella 7

